

Puerta acceso emergencias C/ Lili Álvarez, 48-50 (por la zona peatonal del Ayuntamiento)



Se observa que el marco de la puerta se ha separado del muro de ladrillo



Detalles del marco de la puerta separado de la pared de ladrillo y también del ahucamiento de la chapa (en la foto de la izquierda)



... lo que ha provocado que la puerta se haya descolgado totalmente