

ARQUETA PARA FAROLAS EXTERIORES PEATONALES



Caja de
coumedadnexiones no
estanca.

Tapa de arqueta no
estanca

El diferencial de
protección actua por
humedad en el interior
de la caja.

CAJADE FUSIBLES Y CONEXIONES,SITUACION ORIGINAL

ARQUETA PARA FAROLAS EXTERIORES PEATONALES



La caja de fusibles no es estanca

Se acumula agua en el interior

El diferencial actua por derivación a tierra debido a la humedad