

Mollet del valles 27 febrero 2007

Josep Monràs i Galindo

Alcalde de Mollet del Vallès

08100

Mollet del valles

Barcelona

Muy Sres. míos:

Me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles sobre una relación de anomalías y

desperfectos que se están produciendo en la Plaça 8 de Març y la solicitud de subsanarlos en la mayor brevedad posible :

1. Parte de la vegetación( árboles, arbustos y matorros) esta totalmente secos , zona

infantil , jardineras de cemento y acero corten. Ver foto adjunta

- Solicito que revisen y renueven todo los árboles plantas y matorrales que carecen de vida:

2. El edificio de la empresa publica EMFO continua causando ruidos perpetuos y constante creemos que originados por las maquinas de aire acondicionado y calefacciones que refrigeran enfrente de el edificio de viviendas No 7 de la Plaça 8 de Març.

- Solicito se coloquen medios ( aislamientos acústicos , parada de maquinas) para solventar estos ruidos.

3. Se han producido una serie de grafittis y escritos en casi todas la paredes de piedra negra y en la zona de piedra de la guardería, causando una imagen desastrosa y sucia de toda zona. Ver foto adjunta

- Solicito que se limpien las fachadas y zona comunes con líquidos antigrafitis pertinentes y se vaya haciendo un mantenimiento de limpieza mas eficiente que el realizado a día de hoy.

4. Alguno de los tablones de madera de pino anclados a las jardineras de cemento

y acero corten están produciendo secreciones de resina lo cual los inutiliza par su uso.

- Solicito que los reparen o los sustituyan por unos nuevos.

5. Los registros de la compañía de aguas SOREA están causando múltiples accidentes a los vecinos del inmueble situado en el no 7 de la Plaça 8 de Març, están construidos con 4 grandes placas de acero , sin relieve alguno y se convierte en los días de lluvia en una superficie altamente resbaladiza y peligrosa ya que esta dispuesta justo en la puerta de entrada del edificio de viviendas. Ver foto adjunta

- Solicito sustituirlos mediante otros sistema ya estandarizados como el utilizado por telefónica o simplemente realizando un registro de acero rehundido donde quede nivelado e incorpore el mismo panot del suelo. (súper urgente)

6. El patio de la guardería desprende una carga lumínica muy molesta entre las 9

y las 6 de la mañana todos los días de la semana.

- Solicito en medida de lo posible que bajen o apaguen las luces del patio de la guardería ahorrando de esa manera energía y evitando mas la contaminación lumínica .

7. Se han solicitado en varias ocasiones la colocación de paneles acústicos en la zona de la RENFE C2 y Carretera C-17, el ayuntamiento de Mollet del Valles me ha derivado hacia la Generalitat de Catalunya y ella me retorna a ustedes aludiendo la responsabilidad de actuación en dicha zona, argumentando de que la carretera y vía férrea ya existía antes de la construcción de la promoción y que es responsabilidad del ayuntamiento solventar este problema ya que fue el propio ayuntamiento el que otorgó las licencia de obra de dicha promoción y es el mismo ayuntamiento el responsable de Asegurar que contaminación acústica producida por RENFE C2 y Carretera C-17 no afectara a los ciudadanos que ocuparan dichas viviendas.

- Solicito una solución inmediata del problema de la contaminación acústica que nos impide disfrutar de la ciudad en la que contribuimos y vivimos.

LISTADO DE FOTOS ANOMALIAS PLAÇA 8 DE MARÇ  
1. Árboles, arbustos y matorros seco



LISTADO DE FOTOS ANOMALIAS PLAÇA 8 DE MARÇ  
1. Árboles, arbustos y matojos seco



3.REGISTRO SOREA PLAÇA 8 DE MARÇ N° 7



SUJERENCIA DE ACTUACION:

