

## INFORME TRIMESTRAL Nº 6 – JUNIO 2011

La obra está terminada en su totalidad según la planificación prevista para la promoción, siendo los hitos más representativos los siguientes:

### OBRA MAYOR

**Movimiento de tierras y cimentación:** Se finalizaron todos los trabajos de movimientos de tierras y cimentaciones.

**Estructura:** Se finalizaron todos los trabajos de estructuras.

**Fachadas:** Se finalizaron los trabajos de cerramientos de fachadas.

**Distribuciones interiores:** Se finalizaron los trabajos de distribuciones interiores, tanto en viviendas como en zonas comunes.

**Cubiertas:** Se finalizaron los trabajos de impermeabilización de cubiertas.

### ACABADOS INTERIORES

**Revestimientos paramentos verticales/horizontales:** Se finalizaron los trabajos de enfoscados y revestidos de yeso en garajes, trasteros, viviendas y zonas comunes.

**Alicatados y pavimentos de gres:** Se finalizaron los trabajos de alicatados y solados en las viviendas.

**Carpintería aluminio:** Se finalizaron los trabajos de colocación de carpintería de aluminio tanto en viviendas como en zonas comunes, así como la colocación de los vidrios.

**Solados de madera:** Se finalizaron los trabajos de solado de tarima en las viviendas.

**Carpintería de madera:** Se finalizaron los trabajos de carpintería de madera en el interior de las viviendas.

**Pinturas:** Se finalizaron los trabajos de pinturas de garajes, trasteros, viviendas y zonas comunes.

### INSTALACIONES INTERIORES

**Fontanería y Saneamiento:** Se finalizaron los trabajos de reparto de distribuciones y desagües interiores en las viviendas, así como la colocación de sanitarios y griferías.

**Electricidad:** Se finalizaron los trabajos de canalización de cableado en las viviendas, zonas comunes y portales, así como la colocación de los mecanismos eléctricos.

**Calefacción:** Se finalizaron los trabajos de reparto de la instalación interior en las viviendas, así como el colgado de radiadores y la colocación de termostatos.

**Garaje:** El saneamiento colgado está terminado y conectado a las diferentes acometidas del alcantarillado municipal. El resto de las instalaciones, electricidad, ventilación y extracción, detección de CO y contra incendios, están terminadas.

**C. Calderas y paneles solares:** Terminadas ambas instalaciones.

### URBANIZACIÓN

Se terminaron los trabajos en la urbanización de colocación de mobiliario, luminarias, carteles indicativos, jardinería y el riego.

### OBSERVACIONES

Se están tramitando las solicitudes de Licencia de Primera Ocupación y Funcionamiento de garaje en el Ayuntamiento así como la Calificación Definitiva de viviendas de Protección, en la Consejería de la Comunidad de Madrid.

FOTOGRAFÍAS




FACHADAS EXTERIORES



FACHADAS EXTERIORES



FACHADAS INTERIORES



ILUMINACION URBANIZACION