

## **INFORME TRIMESTRAL Nº 2 – MARZO 2011**

Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

### OBRA MAYOR

**Movimiento de tierras y cimentación:** Está terminada la pantalla de contención perimetral y los trabajos de excavación de vaciado y elementos de cimentación. Se inicio el hormigonado de zapatas, muros y pilares del arranque de cimentación.

**Estructura:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Fachadas:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Distribuciones interiores:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Cubiertas:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

### ACABADOS INTERIORES

**Revestimientos paramentos verticales:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Alicatados y pavimentos de gres:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Carpintería aluminio:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Solados de madera:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

**Carpintería de madera:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

### INSTALACIONES INTERIORES

**Fontanería y Saneamiento:** Se han iniciado los trabajos de saneamiento enterrado del edificio.

**Electricidad:** Se han iniciado los trabajos de la instalación de puesta a tierra del edificio.

**Calefacción:** Todavía no se han iniciado los trabajos.

CONSTRUCCIÓN DE 48 VPPL, GARAJES, TRASTEROS, DESPACHOS PROFESIONALES Y  
LOCALES COMERCIALES. PARC. 10.1. MIRADOR NORTE. RIVAS VACIAMADRID. MADRID

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES


Todavía no se han iniciado los trabajos.

OBSERVACIONES:

No hay incidencias que reseñar.

CONSTRUCCIÓN DE 48 VPPL, GARAJES, TRASTEROS, DESPACHOS PROFESIONALES Y LOCALES COMERCIALES. PARC. 10.1. MIRADOR NORTE. RIVAS VACIAMADRID. MADRID


FOTOGRAFÍAS



VISTA GENERAL ESTADO DE OBRA



PILARES HORMIGONADOS DE SOTANO 2



TRABAJOS DE SANEAMIENTO ENTERRADO



MURO DE HORMIGON DE CONTENCIÓN DE SOTANO 2