

**C.P. VALDEMORO UNIFAMILIARES**  
**Módulo B: C/ María Curie, 59-61**

El desagüe situado al final de las escaleras de acceso peatonal al garaje más próximas a María Curie, no traga, generando charco en garaje.



**C.P. VALDEMORO UNIFAMILIARES**  
**Módulo B: C/ María Curie, 59-61**



**C.P. VALDEMORO UNIFAMILIARES**  
**Módulo B: C/ María Curie, 59-61**

De vez en cuando, corre agua alrededor del tubo blanco en techo, junto a rejilla ventilación frente al 59-8 (final del pasillo), generando charco de agua en el garaje.



**C.P. VALDEMORO UNIFAMILIARES**  
**Módulo B: C/ María Curie, 59-61**

Cuando llueve se acumulan 2-3 dedos de agua en el hueco habilitado para el carril de apertura de la puerta inferior del garaje

